




L'attestazione generale di conformità può essere effettuata da diversi "attori" della filiera produttiva secondo lo schema seguente:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ	SISTEMA 1+	SISTEMA 1	SISTEMA 2+	SISTEMA 2	SISTEMA 3	SISTEMA 4
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ						
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ						
CERTIFICAZIONE FPC						
SORVEGLIANZA CONTINUA VALUTAZIONE E APPROVAZIONE (FPC)						
VERIFICA PROVE SU CAMPIONI PRELEVATI IN FABBRICA, SUL MERCATO E IN CANTIERE						
ISPEZIONE INIZIALE DELLA FABBRICA E DI FPC						
CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA (FPC)						
PROVE INIZIALI DI TIPO (ITT)						
ULTERIORI PROVE SU CAMPIONI PRELEVATI IN FABBRICA DAL PRODUTTORE						

LEGEND		
	= Facoltativo	 = Compiti dell'organismo notificato (certificazione, ispezione laboratorio)
		 = Compiti del produttore

La marcatura CE deve comprendere tutte le informazioni sulle proprietà richieste in base all'applicazione desiderata, il produttore può aggiungere ulteriori notizie sul prodotto, ma quest'ultime devono rimanere separate dalla marcatura, in modo che la stessa non possa essere considerata applicabile alle caratteristiche aggiuntive riportate, la marcatura deve figurare sul prodotto stesso, su un'etichetta fissata su di esso, sull'imballo e sui documenti di accompagnamento