

## LAME'

### Scheda tecnica

**NOME:**

**GRUPPO:**

**IMPIEGO:**

**CARATTERISTICHE:**

**ESSICCAMENTO:**

**CARATTERISTICHE E  
RESISTENZA:**

**PREPARAZIONE  
SUPPORTO:**

**PREPARAZIONE  
PRODOTTO:**

**APPLICAZIONE:**

**CICLO APPLICATIVO:**

**LAME'**

finitura decorativa

decorazioni interne all'acqua

**peso specifico:** 1.020 ± 30 gr/LT a 20°C

**viscosità:** = = =

**resa:**

16 - 20 m<sup>2</sup>/LT (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

35 - 40 m<sup>2</sup>/LT (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

lucido

colori di cartella

LT. 0,250 - LT. 1

**effetto estetico:**

**colori:**

**confezioni:**

**in superficie:**

**sovraverniciatura:**

**in profondità:**

2 - 3 ore a 20°C

6 - 8 ore a 20°C

48 ore a 20°C

è una finitura decorativa da applicare su una superficie precedentemente decorata con Meteore 8.

Eliminare le vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente applicare un fissativo adeguato o una mano di Primer 400 diluito al 50% con acqua.

Dopo circa 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione di Meteore 8 stendendo gradualmente una mano di prodotto utilizzando la tecnica prevista in base all'effetto estetico da ottenere.

**diluizione:** pronto all'uso

**sistema:** con frattone inox e frattone in plastica

**numero di strati:** 2

**Effetto Spatolato:** Trascorse circa 4 ore a 20°C dall'applicazione di Meteore 8 lasciare con carta vetro grana 220 / 260 per togliere grumi ed attaccature non conformi. Applicare successivamente due mani di Lamè di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di Lamè ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C. Lamè va applicato anch'esso con il Frattone PV 43 in tutte le direzioni lasciando pochissimo prodotto sul supporto.

**Resa:** circa LT. 1 per 16 - 20 mq (una mano per colore in base allo spessore di Meteore 8 applicato).

**Effetto Venato (Verticale, Orizzontale, Obliquo):** Dopo circa 4 ore a 20°C dalla stesura di Meteore 8 lasciare con carta vetro grana 220 / 260 per togliere grumi ed eventuali attaccature non conformi. Successivamente applicare due mani di Lamè di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di Lamè ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C. Lamè va applicato anch'esso con il Frattone PV 43 seguendo il verso delle striature lasciando pochissimo prodotto sul supporto.

**Resa:** circa LT. 1 per 16 - 20 mq (una mano per colore in base allo spessore di Meteore 8 applicato).

**Effetto Fiorato:** Trascorse circa 4 ore a 20°C lisciare con carta vetro grana 220 / 260 per togliere grumi ed attaccature non conformi. Applicare successivamente due mani di Lamè di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di Lamè ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C. Lamè va applicato anch'esso con il Frattone PV 43 in tutte le direzioni lasciando pochissimo prodotto sul supporto.

**Resa:** circa LT. 1 per 16 - 20 mq (una mano per colore in base allo spessore di Meteore 8 applicato).

**Effetto Liscio:** Dopo circa 4 ore circa a 20°C, lisciare con carta vetro grana 220 / 260 solo per togliere grumi e attaccature non conformi, poi applicare due mani di Lamè di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di Lamè ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C. Lamè va applicato anch'esso con il Frattone PV 43 in tutte le direzioni lasciando pochissimo prodotto sul supporto.

**Resa:** circa LT. 1 per 35 - 40 mq (una mano per ciascun colore in base allo spessore sottostante).

**N.B:** Per le tonalità chiare (METEORE 8 non colorato) si consiglia di applicare LAME' con il Frattone in Plastica PV 91.

**Temperatura per applicazione:** superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

**Conservazione:** in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

**Stabilità:** 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

#### NOTE:

Mescolare molto bene prima dell'uso con una stecca di legno o di metallo.

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

#### Scheda n° SC 00241 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 1

Settembre 2013